

CAJA S.W.2003 A - TABLA DE VELOCIDADES					
CAMBIO N°	A	B	C	RELACION	% E/CAMBIOS
1°	I	A	1	0,4495	5,9
2°	I	A	2	0,4760	5,9
3°	I	A	3	0,5040	5,9
4°	I	B	1	0,5338	5,9
5°	I	B	2	0,5652	5,9
6°	I	B	3	0,5985	5,9
7°	I	C	1	0,6339	5,9
8°	I	C	2	0,6712	5,9
9°	I	C	3	0,7107	5,7
10°	II	A	1	0,7511	5,9
11°	II	A	2	0,7953	5,9
12°	II	A	3	0,8421	5,9
13°	II	B	1	0,8920	5,9
14°	II	B	2	0,9444	5,9
15°	II	B	3	1,0000	5,9
16°	II	C	1	1,0592	5,9
17°	II	C	2	1,1215	5,9
18°	II	C	3	1,1875	5,2
19°	III	A	1	1,2498	5,9
20°	III	A	2	1,3233	5,9
21°	III	A	3	1,4011	5,9
22°	III	B	1	1,4841	5,9
23°	III	B	2	1,5714	5,9
24°	III	B	3	1,6639	5,9
25°	III	C	1	1,7624	5,9
26°	III	C	2	1,8661	5,9
27°	III	C	3	1,9758	5,9

Velocidades SW 2003 A.XIS



GARRO FABRIL S.A.